



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO / CBUQ

REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Nº:	001						
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP					FOLHA	2	de	10
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional								
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA								

ÍNDICE		
ITEM	ASSUNTO	PG
1	OBJETIVO	2
2	DESCRIÇÃO	2
3	INTRODUÇÃO	3
4	CONDIÇÕES GERAIS DOS PONTOS VISTORIADOS E INSPECIONADOS	3
5	EQUIPE RESPONSÁVEL	3
6	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	4
7	RESUMO	10
8	CONCLUSÃO	10

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo descrever as características e condições do pavimento de vias públicas e com esta demonstração da atual situação, justificar a real necessidade de se recuperar essas vias, que deverão passar por uma obra de Infraestrutura Urbana através do Recapeamento Asfáltico de vias públicas do Município de Pirajuí.

2. DESCRIÇÃO

Responsável: Prefeitura Municipal de Pirajuí - SP

Prefeito: César Henrique da Cunha Fiala Fiala

Coordenador de Projetos de Urbanismo e Arquitetura: Engº Alexandre Faria Barrozo

Responsáveis pelo Projeto: Alexandre Faria Barrozo, Andréa Gracia Guarniere e Cláudio Antônio Candido

Data da realização: 10/07/2019

Localização: Jd. Rinaldi e Núcleo Habitacional Professor Wilson Bispo – Pirajuí - SP.

Atividades Previstas: Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas

Motivo: Péssimas condições do pavimento das vias

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Nº:	001			
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP	FOLHA	3	de	10	
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional					
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA					

3. INTRODUÇÃO

O Relatório Fotográfico demonstrará as condições atuais de ruas que ficaram sem manutenção, abandonadas por muitos anos e que estão sofrendo com buracos, desníveis e demais imperfeições.

A intenção da Prefeitura é pavimentar e revitalizar o local, de acordo com as Normas, dando uma condição de trafegabilidade ao Município e excluindo os riscos de acidentes de trânsito e com a população.

4. CONDIÇÕES GERAIS DOS PONTOS VISTORIADOS E INSPECIONADOS

- Avenida Vitória Régia, Rua das Acácias e Rua das Rosas: as vias se encontram em péssimo estado de conservação, apresentando britas soltas, piso irregular, deslocamentos e muitos buracos;
- Rua das Violetas, Rua dos Girassóis e Rua dos Cardeais: estas vias se encontram com diversos desníveis devido a reparos de tapa-buraco, britas soltando, piso irregular e buracos;
- Em geral, as vias apresentam uma visão de esquecimento e abandono, apresentando riscos a população devido ao grande número de defeitos no pavimento;

5. EQUIPE RESPONSÁVEL

- 02 Engenheiros;
- 01 Técnico;
- 02 Estagiários.

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		Nº:	001				
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP					FOLHA	4	de 10
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional							
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA							

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

As fotos abaixo demonstraram as atuais condições do pavimento das ruas selecionadas para recuperação através do recape asfáltico das mesmas.



Diversos buracos na Rua das Acácias



Rua das Acácias com diversos defeitos

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Nº:	001					
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP				FOLHA	5	de	10
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional							
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA							



Avenida Vitória Régia com buracos e outros defeitos



Pavimento muito irregular na Avenida Vitória Régia

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Nº:	001					
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP				FOLHA	6	de	10
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional							
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA							



Muitos buracos na Rua dos Girassóis



Pavimento irregular na Rua dos Girassóis

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Nº:	001						
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP					FOLHA	7	de	10
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional								
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA								



Diversos defeitos na Rua das Rosas



Rua das Rosas com buracos

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Nº:	001						
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP					FOLHA	8	de	10
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional								
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA								



Rua das Violetas com buracos



Rua das Violetas com buracos

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		Nº:	001			
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP					FOLHA	9 de 10
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional						
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA						



Rua dos Cardeais com muitos buracos



Rua dos Cardeais com defeitos

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	TÍTULO:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Nº:	001			
	RESPONSÁVEL:	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - SP	FOLHA	10	de	10	
	CLIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria de Desenvolvimento Regional					
	CONVÊNIO:	INFRAESTRUTURA URBANA					

7. RESUMO

Esse Projeto visa a Recuperação da Infraestrutura Urbana através do recapeamento asfáltico das vias públicas deterioradas ao longo do tempo, onde mostramos as atuais condições das vias do Município, descrevendo e demonstrando através de fotos todos os defeitos encontrados, justificando a real necessidade de se recuperar o pavimento. A atual situação mantém constantemente uma condição de risco de acidentes aos usuários destas vias devido ao grande número de buracos e outras imperfeições.

8. CONCLUSÃO

Com este recapeamento asfáltico das vias públicas do Município, vamos melhorar as condições de trafegabilidade, evitar acidentes e transformar Pirajuí em uma cidade mais bonita. Avaliamos que será um projeto essencial ao Município e que trará muitos benefícios a toda população de Pirajuí e região.

Sem mais nada à acrescentar ao mesmo, contamos com o sucesso do Projeto.

FIM

Engº Alexandre Faria Barrozo
CREA: 5061404417

Cesar Henrique da Cunha Fiala
Prefeito Municipal

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	10/07/2019								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	ANDRÉA								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA